



Observações:
1) AS ESQUADRIAS DEVEM RECEBER LUBRIFICADO DENTRO DE 45 DIAS DO TENDIDO.
2) AS PEÇAS DAS PORTAS DE MADEIRA DOS BANHEIROS DEVEM SER DO TIPO BANHEIRO, AS DE MADEIRA DO TIPO EXTERNA.